

**strapex**

**NOUVEAU**

**STB 70**

**Le bond en avant  
dans le cerclage**


**Plus simple**

**Plus rapide**

**Plus sûr**

**Plus économique**

**Plus écologique**



**Brevet en cours**

# STB 70

## Le bond en avant: Cercler en appuyant sur une seule touche!

### Plus simple

Modes d'exploitation réglables selon l'application:

- Entièrement automatique
- Semi-automatique
- Manuel
- Soft



### Plus rapide




Indépendant du genre de colis, de la dimension, du cerclage vertical ou horizontal:

- Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche

### Plus économique

- Système de cerclage à rendement élevé
- Davantage de cerclages par charge d'accu
- Frais d'entretien minimes
- Construction facilitant le service
- Qualité élevée

### Plus sûr



Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables:

- Cerclages constants
  - Pas de manipulations erronées (automatique)
- Cerclages avec feuillard PP ou de colis fragiles:
- Mode d'exploitation "Soft"

### Plus écologique



Moteur brushless et accu Bosch écologique de la dernière génération:

- Efficacité élevée
- Pas d'effet mémoire
- Accu rechargeable à tout instant
- Durée de vie élevée



Développé et fabriqué en Suisse

### Données techniques

Poids (batterie inclus)	3,9 kg
Encombrement	
– Longueur	334 mm
– Largeur	138 mm
– Hauteur	148 mm
Force de tension	(0) 900–2500 N
– Soft	(0) 400–1500 N
Vitesse de tension	220 mm/s
Soudure	À friction

### Chargeur, batterie

Courant du chargeur	100, 110, 230 V
Temps de charge	20–45 minutes*

Nombre de cerclages

par charge, jusqu'à 400\*\*

Batterie: Li-Ion (Bosch) 14,4 V, 2,6 Ah

### Feuillard plastique

	Polypropylène (PP)
	Polyester (PET)
Largeur	12–13, 15–16 mm
– Option	9–11 mm
Épaisseur	0,5–1,0 mm

### Options

- Crochet de suspension
- Plaque de protection
- Cache de protection
- Alimentation électrique

\* Env. 70% de la capacité de charge après 20 minutes  
\*\* Suivant la qualité du feuillard, la force de tension et la charge à cercler

### Le Plus Strapex

Le Service complet: Appareil, feuillard et service après-vente



### France

Strapex S.A.S.  
31, Rue J.-J. Rousseau  
94204 Ivry-sur-Seine  
Tél. +33 1 49 87 01 60  
Fax +33 1 46 72 40 71

### Belgique

Strapex Sprl  
Avenue Léon Champagne  
1480 Saintes  
Tél. +32 2 367 10 70  
Fax +32 2 367 10 71

### Suisse

Strapex GmbH  
Rigackerstrasse 18  
5610 Wohlen  
Tél. +41 56 619 80 80  
Fax +41 56 619 80 81